

GeoKarte

必ずお守りください！ 【安全編】

<Ver 2.02>

2005.6.1

日東精工(株) ｼﾞﾝｶﾞﾘ製造課

<はじめに>

本書はGeoKarte をご使用される場合、特にご注意ください事項をまとめたものです。以下の事項を守ってご使用していただくことにより、怪我やトラブル等を未然に予防することができます。

また、取扱説明書に記載されている注意事項も必ず読んでいただき正しく作業を行ってください。

<注意事項>

(1) 組み立て・分解・運搬時の注意事項

1. 昇降ユニット固定ボルトは六角棒レンチを使用してしっかりと締め付けてください。
固定ボルトがゆるみ昇降ユニットが外れると昇降部が落下し大変危険です。
2. 試験機が組み上がった状態でコラムユニットを水平以下に倒さないでください。
昇降部が手元に向かって滑り出し大変危険です。

(2) 試験中の注意事項

1. 昇降部の下に入らないでください。また足や手などを入れないでください。
昇降部が落下した際に大変危険です。
2. ケーブル類が破損した状態では使用しないでください。
感電する可能性があり大変危険です。
3. 水に濡れた機械を触る際は十分注意してください。
感電する可能性があり大変危険です。
4. 動作中、コラムユニットのハンドル部に手を置いたり、握ったりしないでください。
ハンドル部と昇降部の間に挟まれる可能性があり大変危険です。

(3) 周辺機器の注意事項

1. 打撃キャップの頭部が変形しているものは使用しないでください。
打撃キャップの頭部が変形（膨らんでいる、一部が欠けている、ヒビが入っている）しているものを使用すると打撃時に一部が欠け破片で怪我をする可能性があり大変危険です。